

# Fuente del CORTIJO ALTO DE CAMARENA

Cabra, Córdoba



*Fuente del cortijo Alto de Camarena (J. García Moreno, enero 2020)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORTIJO ALTO DE CAMARENA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo Alto de Camarena**

Municipio: **Cabra**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **377325.101** Y: **4154976.223** Huso: **30** Altitud: **662 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de Villanueva o Santa María**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra-Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Piedemonte del cerro Camarena**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

**Localmente calcarenitas**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

Fuente situada bajo una higuera, unos 30 m al E del Cortijo Alto de Camarena, a pocos metros del Camino de Camarena o Carril de Majará. En este mismo lugar surge el desvío del Camino la Romana.

En apariencia es una construcción antigua que consta de un muro de contención del terreno enlucido con cemento del que sale un caño metálico desde donde el agua caería a un pilar rectangular de 1,5 x 1 m levantado con piedra y ladrillo, tal como se aprecia en alguno de sus lados. Para proteger los bordes del pilar se utilizaron tejas, una práctica poco habitual en las fuentes de la comarca.

Da la impresión de que lleva muchos años seca, seguramente por haber sido derivada a abastecer el cortijo o la huerta cercana.

### 5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Pilar

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

### 7 Uso del agua

Rural y ganadero

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Deficiente

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

## 11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

## 12 Valoración general

Media

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

J. García Moreno

(09-01-2020)

### ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.