Alberca de VALDECAÑAS

Carcabuey, Córdoba

Alberca de Valdecaññas (J. García Moreno, 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Alberca de VALDECAÑAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Valdecañas**

Municipio: **Carcabuey**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **381182** Y: **4147269** Huso: **30** Altitud: **708 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo Valdecañas, río Palancar**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra-Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Pelpite**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Alberca de forma cuadrada situada en la cuneta izquierda de la antigua carretera de Cabra a Priego, unos 350 m al O del Cortijo de Valdecañas, del que toma su nombre.

La alberca tiene unos 5 m de lado y su construcción está hecha a base de piedras enlucidas con cemento. El agua entra por un caño metálico situado en uno de sus extremos y no parece rebosar por el rebaje del pretil, por lo que es posible que se pierda por alguna fuga en su estructura, saliendo directamente a la cuneta de la carretera.

Todo el conjunto parece estar abandonado, con sus bordes cubiertos de malas hierbas y el agua muy sucia.

Se trata de una fuente de caudal escaso que llega a secarse en los periodos de sequía intensos, como el que tuvo lugar en la zona en 2017.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. García Moreno

(18-01-2020)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.