

Fuente EL ZAO

Villanueva de San Juan, Sevilla



Fuente El Zao (J. Sancho Pérez, enero 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente EL ZAO**

Otros nombres conocidos: **Fuente del Sauce**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Pozo Blanco**

Municipio: **Villanueva de San Juan**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **303454.091** Y: **4105017.122** Huso: **30** Altitud: **550 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Loma de las Hazas**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente de fácil acceso desde la carretera de Villanueva a Morón saliendo de ella en el km 4 por camino de tierra a Pozo Blanco.

La fuente le da nombre al mismo cortijo donde está, se trata de una fuente que siempre fue muy apreciada por la gente de Villanueva, por ser este un pueblo en los dos últimos siglos casi exclusivamente de leñadores, por lo que las fuentes, tales como la de Pozo Blanco apenas 300 m más arriba, y junto con la de la de Bellido, la Arvina y otras, que servían de aprovisionamiento durante los días que estaban desmontando matorral, para hacer el cisco o carbón para calentar los braseros y tener tierra para agricultura.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Brocal de hormigón

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción arquitectónica

En un principio tenía brocal de piedra,, en la actualidad se le han sustituido por anillos de hormigón.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez

(30-01-2020)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.