

Pozo del CORTIJO LAS VERDIALES

Morón de la Frontera, Sevilla



Pozo del Cortijo Las Verdiales (J. Sancho Pérez, febrero 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo del CORTIJO LAS VERDIALES**

Otros nombres conocidos: **Las Ecillas**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Las Verdiales**

Municipio: **Morón de la Frontera**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **290124.402** Y: **4120704.531** Huso: **30** Altitud: **199 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadaira**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla (05.48)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Finca Las Verdiales**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Pozo muy escondido entre olivares, situado junto a la carretera de Morón a La Puebla de Cazalla, en el km. 15.

Tenemos aquí un pozo que en su época fue utilizado para suministrar agua a un molino de aceitunas, se encuentra en lo que fue en su día la Hacienda Las Verdiales.

Constaba de capilla para el culto y era una finca de gran lujo, que fue derruida y convertido todo el solar en parcela para olivar para los cuales se utiliza ahora el agua, por lo que es un pozo considerado de gran valor económico.

5 Instalaciones asociadas

Brocal

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (abonos y fitosanitarios))

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Brocal de ladrillos del siglo XX

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez

(06-02-2020)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.