Pozo de la CUESTA DEL ESPINO

Villanueva de San Juan, Sevilla

Pozo de la Cuesta del Espino (J. Sancho Pérez, febrero 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo de la CUESTA DEL ESPINO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Villanueva de San Juan**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **306479.741** Y: **4103794.492** Huso: **30** Altitud: **376 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de Los Palancares**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Loma del Espino**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Pozo de fácil acceso, se accede desde la carretera de Villanueva a El Saucejo, y Algámitas, a 300 m de Villanueva en la primera curva donde se sale por el carril que va al Parrozo.

El pozo es muy conocido en el pueblo de Villanueva desde toda la vida, yo lo he conocido desde que nací en ese lugar.

Actualmente, no se trata de un pozo muy aprovechado dado el lugar en el que se encuentra, casi dentro del camino, y también por su escaso caudal de agua pero si es un pozo muy antiguo y conocido que en otros tiempos tenía un brocal muy rudimentario hecho de piedras y yeso, Hoy día no es más que un charco de un metros de profundidad, y no se observa ningún signo de ser utilizado ni para riego ni para nada, pero sí que sirve para que la vida en su interior se abra camino cada año en forma de renacuajos y otras especies acuáticas.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Regadío
Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez

(14-02-2020)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.