

Surgencia del ARROYO DEL SILLAR

Huétor Santillán, Granada



Surgencia del Arroyo del Sillar (J. D. Cano Cavanillas, febrero 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Surgencia del ARROYO DEL SILLAR**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Corrales**

Municipio: **Huétor Santillán**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **465225.011** Y: **4132584.213** Huso: **30** Altitud: **1320 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de Sillar/Arroyo de los Villares**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Arana (05.30)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra de Huétor y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Huétor**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Nacimiento a cauce (surgencia puntual o difusa en ríos y arroyos)

4 Descripción

Para llegar a esta fuente desde la carretera A-92 tomaremos la salida 264 donde seguiremos dirección Venta del Molinillo donde a pocos kilómetros encontraremos la puerta de entrada a la Finca de la Ermita donde dejaremos el coche ya que la entrada a vehículo está restringida. Continuaremos a pie por el camino del Sillar Alto por la Solana y después de recorrer unos 6,5 km pasado el cortijo de Cañada Alta encontraremos el nacimiento junto al Arroyo del Sillar.

La surgencia nace en el mismo cauce del Arroyo del Sillar, donde observamos que a partir de este punto el cauce lleva agua, supongo que de forma permanente, formando un bosque de galería a su ribera.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Medio (10 – 100 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Abastecimiento urbano

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: ---

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. D. Cano Cavanillas

(27-02-2020)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.