

Pozo del MEINO

Marchena, Sevilla



Pozo del Meino (J. Sancho Pérez, marzo 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo del MEINO**

Otros nombres conocidos: **Pozo en el pago de Bilbao**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Pago de Bilbao**

Municipio: **Marchena**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **292599.622** Y: **4121954.591** Huso: **30** Altitud: **173 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Rio Frío**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Arahal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla (05.48)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Pago de Bilbao**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Pozo en el pago de Bilbao, se accede por la carretera de La Puebla a Morón km 3 ,salida de la carretera por camino de tierra a la derecha.

Este pozo hace unos 20 años tenía apenas una profundidad de 2 m. Ahora se ha perforado y ensanchado para aumentar su caudal para regadío, antes apenas servía para regar un pequeño huerto.

Está situado en una zona de abundancia de aguas subterráneos denominado el Pago de Bilbao donde tenemos el pozo de Bilbao que durante muchos años abasteció a La Puebla de Cazalla de agua potable, es por tanto una zona donde el pozo se seca raramente.

No es fácil de acceder al mismo porque ahora se valla todo y se cierran todos los caminos.

5 Instalaciones asociadas

Brocal

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Brocal de obra moderno

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez

(08-03-2020)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.