

Mina del LAGAR DE MENDELÍN

Málaga, Málaga



Mina del Lagar de Mendelín (A. Vela Torres, enero 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del LAGAR DE MENDELÍN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido rural de Rodalabota**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **370720.601** Y: **4069131.702** Huso: **30** Altitud: **220 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Situada en la orilla derecha del arroyo de Mendelín, al mismo nivel que el lecho, a unos 250 m al norte del lagar. Excavada en la roca madre, sin ningún tipo de refuerzo, motivo por el que tanto paredes como bóveda tienen forma irregular. Alcanza una longitud próxima a los 50 m, con unas dimensiones medias de 1,20 m de anchura y 1,30 de altura. Se ve muy afectada por las lluvias, de forma que en las temporadas de abundantes precipitaciones se filtra gran cantidad de agua por el techo.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

La mina está completamente abandonada aunque, antaño, sus caudales eran conducidos mediante una atarjea a una alberca situada a 200 m de distancia, desde la cual se regaba un amplio huerto.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y R. Blanco Sepúlveda

(30-01-2020)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.