

Fuente LOMA DE MARIANGELA

Santiago-Pontones, Jaén



Fuente lavadero de la Loma de Mariángela (F. Hidalgo Salido, diciembre 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente LOMA DE MARIANGELA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Loma de Mariangela**

Municipio: **Santiago-Pontones**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **511700.122** Y: **4208162.081** Huso: **30** Altitud: **708 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **El Tranco**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Borosa**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Quesada - Castril (05.02)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro de La Horquilla ?**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se encuentra en la aldea Loma de Mariangela, debajo del caserío, en un caminito que lleva a la zona de los hortales. A unos quinientos metros del caserío hay una caseta y un gran caño que abastece a la aldea y a unos setecientos metros de este punto existe una especie de aljibe cerrado con una puerta verde y alrededor un pequeño arroyuelo. Desde ahí se conduce el agua hasta la caseta antes mencionada. Suponemos, que ese es el manantial o bien que está por encima.

Tiene asociado un abrevadero y un lavadero con cuatro refregaderos para lavar.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Lavadero

Abrevadero

Caseta de captación y protección

6 Caudal medio

Caudal: **Medio (10 – 100 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Ultimamente se ha cubierto con maderas rusticas, tejado a dos aguas.**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

F. Hidalgo Salido

(19-04-2020)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.