

Mina de la HUERTA DEL LAGAR LOS LUQUE

Málaga, Málaga



Mina de la huerta del lagar Los Luque (A. Vela Torres, marzo 2019)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina de la HUERTA DEL LAGAR LOS LUQUE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Partido rural de Jotrón y Lomillas**

Municipio: **Málaga**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **373222.402** Y: **4072888.101** Huso: **30** Altitud: **320 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Acceso complicado que se inicia en la autovía A-45, en la salida al Pantano del Agujero; a partir de aquí hay que continuar por carriles en mal estado y propiedad privada. El último tramo hay que hacerlo a pie, campo a través.

Posee una gran bocamina de 1,40 m de anchura y 2,80 de altura que da paso al tramo subterráneo con dimensiones mucho más reducida. La galería solo tiene cinco metros de longitud pero está inundada por completo debido a que un muro construido en la entrada retiene los caudales filtrados, formando una lámina de agua de 65 cm de altura. La galería está excavada en la roca madre, careciendo de refuerzos.

En la actualidad estos volúmenes no tienen aprovechamiento pero, hace años, eran conducidos a una alberca desde la que se regaban varios huertos.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y R. Blanco Sepúlveda

(13-03-2019)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.