

Fuente de LA ALBERQUILLA

Alcalá la Real, Jaén



Fuente de La Alberquilla, con agua (J. Torres, marzo 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de LA ALBERQUILLA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Charilla**

Municipio: **Alcalá la Real**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **421245.102** Y: **4150742.211** Huso: **30** Altitud: **1023 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Montes Orientales-Sector Norte (05.28)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Martina**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

Areniscas, conglomerados, arcillas; calizas y evaporitas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se trata de una fuente rural venida a menos en los últimos tiempos, prácticamente ya sin uso (antaño era el agua que usaban para beber en los cortijos de la zona). Está localizada junto al camino que saliendo de Charilla pasa por Fuente Grande (ver ficha), en la zona llamada La Alberquilla y muy próxima al llamado Cortijo del Mártir, según los mapas del IGN. Tiene asociada una alberca redonda, próxima, que era usada para el riego de las huertas aunque prácticamente ésta ya solo almacena el agua de lluvia, hoy en día.

Como se decía, se accede fácilmente saliendo desde Charilla, por la calle Fuente Grande, todo recto, pasando del asfalto a tierra por el llamado camino del Sotillo a Las Nogueruelas, en subida, hasta llegar a la fuente, unos 1.450 m después.

Cabe destacar que se encuentra bajo la sombra de un Álamo centenario y frondoso y que la fuente suele secarse desde mediados de la primavera hasta que llegan de nuevo las lluvias otoñales. El agua, dicen los que han probado, es bastante buena de sabor.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La fuente es una surgencia captada y protegida entre piedras de la que han dispuesto de una especie de teja para darle salida al gua y que éste caiga a una pileta, rectangular, de poco más de 1 m de largo y menos de medio metro de ancho, prácticamente encastrada en el suelo y con aspecto de haber sido esculpida en la roca. Pegada a ésta existe otra pileta, a la misma altura y con la misma anchura pero algo más alargada. El agua pasaría entre ellas por un enorme rebaje en ambas pilas.

El agua sobrante sería conducida a una alberca circular de unos 6 metros de diámetro y metro y medio, aproximadamente, de profundidad (unos 42.000 litros de capacidad). En ella se puede observar, por un lateral, cómo llega un pequeño tubo de riego procedente de la captación de la fuente y cómo, del agua de la alberca, sale otro para el riego cuando se encarta. La alberca se encuentra en buen estado, posiblemente porque se reformaría a partir de un estanque más antiguo.

Otra información

Se agradece la ayuda prestada a Cristóbal Canon por visitar la fuente y aportar casi todas las fotografías. De igual modo, se agradece la información facilitada por Pepa Torres cuyos padres vivieron en el cortijo.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Ventas

(25-05-2020)

15 Mapas de localización



Muros y vallado de protección de la alberca (C. Cano, mayo 2020)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.