Fuente de la CANALILLA

Castril, Granada

Fuente de la Canalilla (A. Morenilla, junio 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la CANALILLA**

Otros nombres conocidos: **Fuente de Las Almontaras**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Almontaras**

Municipio: **Castril**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **520916.861** Y: **4180175.011** Huso: **30** Altitud: **910 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Barranco del Yeso**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Duda-La Sagra (05.03)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas Arenas, gravas. arcillas, limos y cantos**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

El acceso a esta fuente se realiza mediante una antigua vereda que parte desde el lado izquierdo del barrio de Cuevas conocido como Corea, en el pueblo de Almontaras. Avanzando hasta una zona rocosa hay que bajar varios metros hasta dar con la fuente que surge de entre las rocas. Actualmente está en desuso aunque años atrás se utilizaba para regadío.

En décadas anteriores se utilizaba como principal fuente del pueblo para coger agua en cántaros o incluso lavar la ropa. Actualmente sale menos agua que en el siglo pasado aunque siempre suele haber un pequeño chorro continuo de agua.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos
Usos inadecuados y/o desordenados
Existen tuberías de goma para riego (desconozco si están en uso)

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **---**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Morenilla

(10-06-2020)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.