

Fuente de LOS CHORTALES

Sabiote, Jaén



Fuente de Los Chortales (L. Cano Cavanillas, septiembre 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de LOS CHORTALES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Chortales**

Municipio: **Sabiote**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **478207.172** Y: **4213311.021** Huso: **30** Altitud: **692 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Úbeda (05.23)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **La Loma, Cerro Riblanca**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

Rocas detríticas

Calcarenitas, arenas, margas y calizas

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Se localiza a escasos 200 m al norte del cortijo de Los Chortales, (actualmente en estado ruinoso).

La fuente recogía el agua que drenaba en los substratos del terreno de olivar gracias a una alberca y la conducía a una pequeña pila. Sería utilizada para riego y para abastecimiento del cortijo se tomaría el agua de un pozo situado al otro lado y más cerca del propio cortijo.

Actualmente la fuente está prácticamente seca por falta de cuidado y por el desecamiento del terreno que habrán producido los sondeos próximos que hay al sur y al norte aunque en septiembre de 2020 se veía humedad, que ha favorecido el crecimiento de higueras y cañaveral que casi ocultan la fuente.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(06-09-2020)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.