Pozo de HINCHA PIJA

Puebla de Cazalla, La, Sevilla

Pozo de Hincha Pija (J. Sancho Pérez, noviembre 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo de HINCHA PIJA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Estorbo**

Municipio: **Puebla de Cazalla, La**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **301315.151** Y: **4115315.502** Huso: **30** Altitud: **316 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Dehesa del Palmarillo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se accede al pozo sin dificultad, se encuentra a 20 m de la carretera que va de La Puebla de Cazalla a la presa del Corbones.

Se trata de un conjunto de dos pozos, uno en la actualidad totalmente cubierto por la maleza y la zarza, siendo este el principal y de mas caudal de agua, posiblemente este siendo bombeado para el pozo de las fotos.

En otros tiempos, años 60 y 70 era muy utilizado, en la época de la recolección de las aceitunas se usaba como lavadero por las personas que hacían la campaña en el Cortijo de Coria, al que pertenece, y también por la Hacienda el Fontanal muy cercano al lugar.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero
Brocal

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Regadío
Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Pozo antiguo con brocal de obra de yeso

Aspectos culturales y etnográficos

Fue zona de recreo en los años 50-60.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez

(16-11-2020)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.