

Alberquilla SALOBRE

Carcabuey, Córdoba



Alberquilla Salobre (J. García Moreno, diciembre 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Alberquilla SALOBRE**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Bernabé**

Municipio: **Carcabuey**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **385243.212** Y: **4149765.103** Huso: **30** Altitud: **660 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de Bernabé**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra-Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Pico Lobatejo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Alberca de forma circular que podemos encontrar unos 140 m al SE del Cortijo de Bernabé Ribero, en el centro de una vaguada de olivar. El agua nace en un humedal pocos metros más arriba y llega al estanque a través de una bella piedra tallada apenas visible entre la vegetación. La alberca cuenta con un grueso muro hecho con piedra y mampostería que la mantiene sin fugas aparentes de agua. Todo el conjunto se halla abandonado y rodeado de malas hierbas.

El dueño de aquellos terrenos cuenta que sus aguas son aptas para regar pero no son muy buenas para el consumo humano porque son algo duras (salobres).

Unos 70 m al O de la alberca destaca la presencia majestuosa del Nogal de Bernabé, un gran nogal americano (*Carya illinoensis*) cuyas dimensiones justifican su catalogación como árbol singular.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: ---

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: ---

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. García Moreno

(21-12-2020)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.