

Pozo del MADROÑUELO

Puebla de Cazalla, La, Sevilla



Antiguo brocal del pozo tapado con rejilla de hierro (J. Sancho Pérez, enero 2021)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo del MADROÑUELO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Madroñuelo**

Municipio: **Puebla de Cazalla, La**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **301905.202** Y: **4109189.781** Huso: **30** Altitud: **419 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Loma del Madroñuelo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en lugar de difícil acceso, a través de caminos de tierra con varias bifurcaciones y cruces que hay que conocer bien. Se encuentra a unos 2 km de la Presa del Corbones y cerca del Cortijo del mismo nombre al que abastecía.

Se trata de un pozo de brocal antiguo que se usaba para dar de beber al gran número de ganado de todo tipo existente en la zona.

La alberca usada para el riego de un huerto que abastecía a la familia del cortijo hoy es usada como abrevadero de jabalíes y ciervos.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Antecedentes históricos

Hace muchos años era el abastecimiento de la familia de el cortijo de El Madroñuelo, y de la cantidad de ganado caprino de que disponían.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez

(17-01-2021)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.