

Fuente de las TREINTAS

Puebla de Cazalla, La, Sevilla



Fuente de las Treintas, abrevadero (J. Sancho Pérez, enero 2021)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de las TREINTAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Fontanar**

Municipio: **Puebla de Cazalla, La**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **299267.191** Y: **4114733.252** Huso: **30** Altitud: **296 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Loma de la fuente del Moro**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas
Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente localizada en la finca El Fontanar en la carretera de La Puebla de Cazalla al Puerto de la Encina.

Se trata de una fuente de un buen caudal de agua del cual aún hoy se aprecia el chorro que le sobra y como va corriendo junto al pilar desde el manantial que se encuentra a unos 100 m más arriba.

Existía una alberca de regulación o simplemente una gran charca de más de 3 m de profundidad tal y como la conocí, sin embargo hoy se ha perforado el lugar y se han instalado anillos de hormigón para aprovechar mejor su caudal. Es triste ver como se han perdido la multitud de ranas que habitaba el lugar.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (abonos y fitosanitarios))

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Pozo construido con anillos de hormigón, antes era una gran alberca de unos 8 m de diámetro.

Antecedentes históricos

Muy reconocida por su abastecimiento en riego y abrevadero de ganado (en su momento ganado bravo)

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: **Alto**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez

(21-01-2021)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.