

Pozo de NEVADO

Osuna, Sevilla



Pozo de Nevado (J. Sancho Pérez, enero 2021)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo de NEVADO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Puerto de la Encina**

Municipio: **Osuna**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **303451.233** Y: **4112221.701** Huso: **30** Altitud: **319 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Río Corbones**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro de la Majolera**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se accede sin dificultad desde la aldea del Puerto de La Encina tomando el camino que baja a la presa de La Puebla de Cazalla. El pozo está situado a 2 Km de la aldea (t. m. de Osuna).

Fue usado durante algún tiempo para el abastecimiento de agua para la aldea, en la actualidad está cerrado y se le han instalado tuberías para llevar el agua al propio cortijo que le da el nombre de Nevado, y quizá también, para una granja porcina cercana y en la dirección donde salen los tubos también es aprovechado en el riego de algún huerto puntual en la época de siembra.

5 Instalaciones asociadas

Caseta de protección

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

Descripción de las instalaciones: **Hace unos años con la construcción del pantano se instalaron unas mesas y bancos para convertir en zona de recreo los alrededores del pozo, pero todo ha desaparecido en la actualidad.**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Cuenca del Guadalquivir

Descripción arquitectónica

Brocal de obra cerrado con puerta metálica

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez

(21-01-2021)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.