

Mina del CORTIJO DE LOS BUENOS

Órgiva, Granada



Mina del cortijo de los Buenos (J. Rubia González, febrero 2021)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Mina del CORTIJO DE LOS BUENOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de los Buenos**

Municipio: **Órgiva**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **457955.581** Y: **4079498.592** Huso: **30** Altitud: **580 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalfeo**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Lanjarón - Sierra de Lújar - Medio Guadalfeo (060.018)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Al lugar se llega tomando el carril que hay junto al viejo cargadero de minerales al que llaman Rules y de donde nace el nombre del pantano que hay bajo el mismo. Se sube por la pista, dejando el carril que hay a la derecha y se toma el que sube al cortijo de los Buenos. Todo está vallado y evidentemente privado. Para llegar a la fuente se continúa subiendo por el carril, hasta llegar a un cruce a la izquierda, la pista es de hormigón y llega hasta un repetidor de telefonía, a la derecha una cancela impide el paso, campo a través continué la pista hasta el barranco de Vicario, antes del mismo se observa una pequeña alberca sin agua, aunque tiene una tubería que le llega de una oquedad semioculta protegida con una puerta de hierro y candado, se trata de una mina de agua. Se observan además otras tuerías que van al cortijo, bajo la alberca se observa otra antiquísima cubierta de matorrales, se observan viejos abancalamientos del terreno lo que indica que en otra época el agua fue más abundante.

No conocemos exactamente el nombre de la mina por lo que le hemos dado de forma provisional el del cortijo más próximo.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono...

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González

(18-02-2021)

14 Mapas de localización



Panorámica desde la fuente (J. Rubia González, febrero 2021)



Localización de las dos albercas y mina (J. Rubia González, febrero 2021)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.