

Fuente del CORTIJO DE MANOLÍN EL PINTAO

Monachil, Granada



Nacimiento de fuente Nueva del cortijo de Manolin el Pintao (J. M. Fernández Portal, febrero 2021)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORTIJO DE MANOLÍN EL PINTAO**

Otros nombres conocidos: **Fuente Nueva**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Loma de las Yeguas**

Municipio: **Monachil**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **462312** Y: **4106400** Huso: **30** Altitud: **1890 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de Sierra Nevada y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

Micaesquistos, filitas..

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

En la carretera de Sierra Nevada (A-395), unos 2 km antes del primer cruce hacia la estación, sale una pista de tierra en regular estado. Los primeros metros llanea y deja una construcción a la izquierda, se atraviesa la puerta de una valla en un denso pinar. Continuar a pie por la pista y en descenso se trazan dos curvas hasta llegar al lugar. Se llega a los alrededores de una antigua choza o cortijo, con unos enormes álamos. Bajo estos árboles en la cabecera de una vaguada surge el manantial.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación

Merma de caudal por pérdida de usos tradicionales (Careo)

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Existe un manantial muy cerca (Fuente Agría). Probablemente esta Fuente Nueva o del cortijo de Manolín "El Pintao" presenta un recorrido o flujo que tiene relación con los careos que parecen realizarse aguas arriba en la

ladera.

Aspectos culturales y etnográficos

En el cortijo habitaba un hombre durante la época estival que cuidaba de su ganado. Le llamaban Manolín "el pintao", y fue el último habitante de estas laderas. Hace varios años tuvo que bajar porque enfermó y no volvió a subir. En los rincones que aún quedan en pie se pueden ver algunas de sus pertenencias, utensilios y víveres que allí se quedaron para siempre.

Otra información

Se desconoce el nombre real de la fuente, pero se ha tomado la decisión de subirla con el nombre de la persona que habitó y trabajó estas tierras.

Se agradece la información ofrecida por Fermín, pastor de Díéchar que llegó a conocer a Manolín, y nos habló de él.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Fernández Portal (IGME) y C. Ontiveros Beltranena (IGME)

(18-02-2021)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.