Fuente del CHORRILLO

Arcos de la Frontera, Cádiz

Fuente del Chorrillo (J. M. Amarillo Vargas (abril, 2021)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CHORRILLO**

Otros nombres conocidos: **Fuente del Hinojal**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Sierra Gamaza**

Municipio: **Arcos de la Frontera**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **244803.101** Y: **4078611.062** Huso: **30** Altitud: **160 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo del Rey**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Arcos-Bornos-Espera (050.058)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra Gamaza**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas
Calcarenitas, arenas, margas y calizas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se ubica en la caída norte de Sierra Gamaza, en una pequeña elevación en la campiña arcense (vértice a 214 m.s.n.m.).

Sus aguas se toman de un manantial cercano que aparece en un afloramiento de rocas calcarenitas.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (fitosanitarios...))
Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Fuente con dos caños que abastece 4 pilares abrevaderos construidos secuencialmente. El más antiguo ya aparece en ortofotos del año 1956. En ortofoto de 1983 se ve un 2º y 3º pilar (paralelos). Y en 2001 un cuarto. El agua llega por una conducción de unos 10 m desde el manantial (cabecera de arroyo), oculto e inaccesible por

un zarzal.

Aspectos culturales y etnográficos

No confundir con Fuente del Chorrito, en zona de El Santiscal.

Otra información

En 2001 los abrevaderos mantenían al ganado que pastaba en la zona (ver ortofoto de 2001). Luego debió abandonarse el uso ganadero y la fuente se cubrió por una espesa vegetación. Recientemente se ha limpiado el lugar con maquinaria, eliminando la vegetación y limpiandose el paraje (ver fotos).

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Amarillo Vargas

(18-04-2021)

15 Mapas de localización

Ortofoto de 1956

Ortofoto de 1983

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.