

Pilar de FATIGAS

Barrios, Los, Cádiz



Pilar de Fatigas (J. M. Fernández Palacios, mayo 2021)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de FATIGAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Finca Fatigas**

Municipio: **Barrios, Los**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **269536.533** Y: **4020414.711** Huso: **30** Altitud: **295 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadarranque-Palmones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Los Alcornocales, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Local**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas
Areniscas del aljibe**

3 Tipo de surgencia

Resume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Las aguas de descargas más o menos difusas que se producen en una vaguada de ladera se recogen en un pozo de un metro aproximado de diámetro y medio metro de profundidad. Desde el mismo son conducidas a un pilar ganadero compuesto por una línea de diez pilas cuadradas de roca arenisca local.

Según Esteban, guarda de la finca, las aguas de esta fuente son tan finas (poco mineralizadas) que no le sienta bien al ganado vacuno. De hecho, el pilar se mantiene seco e inutilizado. Las aguas manantes desarrollan un pequeño enclave pastizal hidrófito.

En las proximidades hay ruinas de un "morisco", antigua choza vivienda tradicional de pastores, carboneros y corcheros.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

E. Briones Villa (Medio Ambiente.Ayto Los Barrios), C. Sánchez Ferrer y J. Camacho Martínez Vara de Rey (17-05-2021)

14 Mapas de localización



Imagen del entorno. El pozo fuente al fondo y la conducción hasta el pilar a la izquierda (J. M. Fernández Palacios, mayo 2021)



El pozo manantial manante (J. Camacho Martínez Vara del Rey, mayo 2021)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.