

# Fuente de las ÁNIMAS

Rute, Córdoba



*Fuente de las Ánimas (M. Casas Valle, abril 2021)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de las ÁNIMAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Las Ánimas**

Municipio: **Rute**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **381056.631** Y: **4137944.181** Huso: **30** Altitud: **540 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de las Tijeras (Río Anzur)**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Cabra-Gaena (05.35)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Las Víboras, Cerro Cabero y Cerro Caracolero**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas  
Rocas detríticas**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

Manantial situado unos 50 m por encima (N) del Cortijo las Ánimas en el paraje del mismo nombre, en medio del olivar.

Consta de un murete de bloques de hormigón para sujetar el terreno desde el que un grueso caño deposita el agua en dos pilillas de cemento. Junto a la fuente hay una piscina y diversos anexos cercados con una alambrada.

Es una fuente que goza de un copioso caudal incluso en periodos de escasez de lluvias. Según su ubicación, debe proceder de la infiltración del agua de lluvia en la alta meseta de olivares que rodea el diseminado de Las Víboras y está coronada por los pequeños lapiaces de los cerros Cabero y Caracolero

### 5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Piscina

### 6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

### 7 Uso del agua

Rural y ganadero

Abastecimiento al cortijo

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Bueno

### 10 Amenazas, impactos y presiones

NS/NC

## 11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

## 12 Valoración general

Baja

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

M. Casas Valle y J. García Moreno

(27-06-2021)

### ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.