

Pilar de MIRANDA

Córdoba, Córdoba



Pilar de Miranda, vista frontal (F. Cuesta López, diciembre 2021)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de MIRANDA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de Miranda**

Municipio: **Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **347364.882** Y: **4180909.431** Huso: **30** Altitud: **187 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de Miranda**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Puente Genil-La Rambla-Montilla (05.68)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **La Sierrecita**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se accede por el carril que sale de la CP256 con indicadores al cortijo de Miranda, justo al pasar la entrada al cortijo el carril sigue al cortijo próximo de Mirandilla, allí en la pequeña alameda a la izquierda se encuentra el pilar.

Presenta un pequeño frontal triangular del que sale un solo caño que vierte sus aguas a un extenso pilar de unos 12 x 2 m de ancho, la paredes son de anchos ladrillos y presentan restos de haber estado encalados no hace mucho tiempo.

El pilar se encuentra en la actualidad a unos 15 cm por encima del suelo. La parte derecha se encuentra a ras por la escorrentía del terreno que poco a poco lo ha tapado por esa zona. Sus aguas se vierten al arroyo de Miranda por un rebaje del pilar.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López

(13-12-2021)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.