

Fuente de ARRIBA

Almonaster la Real, Huelva



Frontal de la fuente, donde se puede observar piedras de la antigua fuente-lavadero (J. F. Martín Álvarez, enero 2022)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de ARRIBA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Patrás**

Municipio: **Almonaster la Real**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **702454.851** Y: **4186064.342** Huso: **29** Altitud: **442 m**

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Odiel**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cumbres de Patrás**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

Rocas Volcánicas

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se accede a El Patrás de la N-435 y a la entrada de la aldea y comienzo de la avenida Andalucía nos encontramos un parque infantil, tras sobrepasar el parque y la primera casa parte un camino a la derecha. Si seguimos este camino todo recto nos encontraremos la fuente Nueva de Arriba saliendo de la aldea, de ahí parte un camino que tras salvar el barranco los de Rombos por un pequeño puente de piedra accedemos a la antigua fuente-lavadero. En las inmediaciones se encuentra el manantial El Patrás.

La fuente-lavadero hoy día a desaparecido, solamente queda el frontal de la antigua fuente. Unos metros por debajo de la fuente-lavadero se encuentra un pozo que se conserva deficientemente.

Antiguamente las mujeres de la aldea venían aquí a lavar la ropa.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Lavadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. F. Martín Álvarez

(18-01-2022)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.