

# Pozo del RINCÓN

Villanueva de San Juan, Sevilla



*Pozo del Rincón (J. Sancho Pérez, abril 2022)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo del RINCÓN**

Otros nombres conocidos: **Pozo del Arroyo del Rincón**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Villanueva de San Juan**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **306370.201** Y: **4103068.811** Huso: **30** Altitud: **419 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **El Tajo del Arca del Agua**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas  
Margas, areniscas y lutitas**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

Pozo situado a pocos metros del pueblo cerca del cementerio y del arroyo del Rincón. En otros tiempos el agua salía por su pie, cuando se secó se excavó un metro para llegar al agua.

Se trata de un pozo muy conocido en el pueblo donde se utilizó siempre para riego quizá nunca para beber aunque su agua es buena pero esta muy cerca del cementerio y por eso nunca se utilizó para el consumo salvo alguna urgencia por falta de agua en el pueblo. De niños esa era la zona de juegos y de correrías que teníamos.

### 5 Instalaciones asociadas

Tubo de hormigón

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

### 7 Uso del agua

Regadío

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Aceptable

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

### 11 Otra información

#### Descripción arquitectónica

Era un pozo cavado en tierra de un metro de profundidad y brocal de piedras hoy sustituidas por un tubo de Hormigón.

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración general

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. Sancho Pérez**

**(06-04-2022)**

### ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.