Pilar de CORACHO

Martos, Jaén

Pilar o Fuente de Coracha (D. Sánchez Garrido, febrero 2022)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pilar de CORACHO**

Otros nombres conocidos: **Fuente de Coracho**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Las Peñuelas**

Municipio: **Martos**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **400650.622** Y: **4175804.301** Huso: **30** Altitud: **428 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadalbullón al Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Coracho / Las Peñuelas.**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

El pilar de Coracho se ubica en el paraje de Coracho y Las Peñuelas, entre El Cortijuelo y la cortijada de Peñuelas, al oeste del término municipal de Martos. Está declarado elemento de interés en el territorio, por parte del Ayuntamiento de Martos.

Para llegar a ella, saliendo de Martos tomaremos la carretera A-6052 con dirección a Lendínez o al Cortijo del Madroño. En el km 8, en el cruce, tomamos la dirección hacia la izquierda (hacia el sur), que es la carretera JV-2131. En esta carretera, una vez recorramos algo más de 7 km, y hayamos superado el cruce de Los Parvares o Las Aceras, hallaremos el cruce de Los Cortijuelos. Nos desviamos hacia la derecha en el cruce (hacia el norte) y a unos 500 m, antes de subir a la cortijada de Las Peñuelas, encontraremos a la izquierda del camino la fuente.

Cerca se encuentran la Fuente del Cortijo del Madroño, la Charca del Hituelo y el Pilar de Lendínez.

En el apartado de Descripción arquitectónica detallamos la fisonomía del pilar, compuesto de frontón triangular, pilón alargado y caño único.

Junto al pilar, detrás de él, hay un pozo ancho de ladrillo con la boca abierta protegida por tela metálica, y una portezuela metálica. Dentro de él se conserva la madera y estructura vieja de un árbol que nació en su interior. También hay un gran depósito o aljibe semisoterrado, por debajo de él, que acumula agua del pozo para el llenado de cubas.

El uso que se le da actualmente al pilar, que le permite mostrar un aceptable estado de conservación, es un uso rural, para llenar alguna cuba para aplicación de productos fitosanitarios por parte de los vecinos que se dedican al cultivo del olivar. El agua sobrante del pilar se derrama por un lateral, donde se encuentra la boca de desagüe, y corre cuesta abajo paralela al camino, para juntarse con el Arroyo Sosa.

El manantial aporta un caudal normalmente muy bajo, menor a 1 litro por segundo o cercano a él. No obstante, soporta bien las épocas de sequía, aprovechando el acuífero que debe conectar con los de la Peña de Martos, la Sierra de la Graja, y toda esta zona de la Sierra Sur de Jaén.

Su amenaza principal es la afección por sondeos y bombeos en el entorno, para el regadío del olivar. Además, puede presentar contaminación por infiltración de pesticidas, abonos químicos, etc., aplicados en el olivar del entorno. Además, el mantenimiento escaso provoca la cría de verdín en el pilón, que tapona parcialmente el caño de agua y el desagüe. La fuente se halla en un lugar muy accesible y a la vista, lo que permite que no caiga en el olvido y el abandono, amén del uso que se hace de él para llenar cubas y bidones.

El estado de los elementos que componen el pilar es aceptable, gracias a su buena ubicación junto al carril, que evita el abandono, y al uso que se le da, que ya hemos comentado. Aparte de algo de suciedad, como las ovas en pilón, o el desvaído de la pintura o cal, la fuente se presenta decentemente.

La fuente o pilar, en el paraje de Coracho, es fácilmente visitable al encontrarse muy cerca de la carretera JV-2131, y sin que sea necesario adentrarse en la propiedad o superar alguna valla.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero
pozo, aljibe semisoterrado

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero
Llenado de cubas para aplicaciones fitosanitarias.

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (infiltración de pesticidas, fertilizantes y productos agroquímicos empleados en el olivar del entorno))
Afección al caudal por bombeos o derivaciones
Falta de mantenimiento: cría de verdín que atora los conductos del caño y del desagüe.

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Es una fuente exenta (de libre uso, de propiedad pública), de dimensiones cuadrangulares y frontón triangular, construida en mampostería encalada. En el centro del frontón hay una imagen de la Virgen del Pilar en azulejo vidriado. Hacia la derecha del pilón se encuentra el caño, hecho en bronce, pero que suele tener incorporada una botella de plástico para prolongar el caño de agua y mejorar la caída. El caño del desagüe se encuentra en el lateral y consiste en un tubo de PVC. En el lateral opuesto hay otro tubo de desagüe, pero a mayor cota.

Antecedentes históricos

Según podemos leer en el blog: http://rinconesdemartos.blogspot.com/2014/09/lavaderos-y-pilares-de-martos.html, la fuente fue construida a

mediados del siglo XX. Seguramente por parte de los vecinos y/o el ayuntamiento, con la intención de hacer un uso de ella para finalidades agrícolas, para abastecimiento de los cortijos cercanos y para decorar y mejorar el lugar.

Otra información

La descripción arquitectónica, de gran calidad, la hemos tomado del blog: http://rinconesdemartos.blogspot.com/2014/09/lavaderos-y-pilares-de-martos.html.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

D. Sánchez Garrido

(09-04-2022)

15 Mapas de localización

Vista general de los elementos de la fuente del Coracho (D. Sánchez Garrido, febrero 2022)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.