

Fuente del SALTAERO

Campillo de Arenas, Jaén



Fuente del Saltaero (M. A. Martos Monereo, mayo 2022)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del SALTAERO**

Otros nombres conocidos: **Cortijuelos**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Cortijuelos**

Municipio: **Campillo de Arenas**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **439990.031** Y: **4164497.971** Huso: **30** Altitud: **1047 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Montes Orientales. Sector Norte (05.28)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro Cortijuelo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

A escasos 100 m del cortijo de los Cortijuelos, siguiendo el cauce del arroyo del mismo nombre, debajo de una prominencia rocosa donde en época de abundante agua cae una cascada, se encuentra esta bonita fuente que la utilizaban los habitantes del cortijo tanto para llenar recipientes para tener agua potable en la casa, como para que el ganado se acercara a beber y para lavar la ropa. Para este menester se observa en las pilas destinadas a ello su propio sumidero para que el agua sucia no contaminara el agua para el ganado.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Sequia

11 Otra información

Descripción arquitectónica

Consta de 9 pilas. Las 3 primeras, que posiblemente sean las más antiguas, con muy poca diferencia de altura de una a otra, arrancan debajo del caño, vertiendo el agua de la mas alta a la siguiente y esta a la baja; a continuación tenemos 2 bastante mas anchas y modernas que, a la vista de la inclinación de la pared y la presencia de sumidero posiblemente se usaran para lavar ropa y útiles de cocina, una para remojar-aclarar y la

otra para enjabonar, incluso en una de ellas se aprecia un tabique que la dividía de forma longitudinal. Y finalmente tenemos 4 pilas mas bajas, la primera bastante mas pequeña que las restantes, que seguramente eran las utilizadas para que el ganado abrevara.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

M. A. Martos Monereo

(21-05-2022)

15 Mapas de localización



Salto de agua en el arroyo cercano que da nombre a la fuente (J. Narváez, octubre 2019)



Cortijo del Salvador, en ruinas, cercano a la fuente (J. Narváez, octubre 2019)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.