Fuente de MIRABUENOS ALTO

Córdoba, Córdoba

Fuente de Mirabuenos Alto, detalle general (F. Cuesta López, diciembre 2021)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de MIRABUENOS ALTO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de Mirabuenos**

Municipio: **Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **358840.981** Y: **4180494.422** Huso: **30** Altitud: **235 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de Cañada Hermosa**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Puente Genil-La Rambla-Montilla (05.68)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerros de Mirabuenos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Pozo cercano**

4 Descripción

Desde Santa Cruz tomar la carretera hasta ATEGUA, de allí tomar la pista que se denomina Camino Mozárabe. La fuente se encuentra a los pies de la loma donde se asienta el cortijo, muy cerca de la pista.

Presenta un frontal triangular con dos caños, uno más moderno que otro y una pila rectangular, el posible agua vierte a la izquierda del caño por un rebaje al mismo arroyo, que nace a sus pies. En la zona mas alta existe una pozo, del que creemos se abastece la fuente.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

En la visita el frontal aun mantenía restos de haber estado pintado de azul.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López

(07-07-2022)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.