

Fuente del CORTIJO DE LA NACLA

Motril, Granada



Fuente del cortijo de la Nacla (J. Rubia González, enero 2023)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CORTIJO DE LA NACLA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Finca de La Nacla**

Municipio: **Motril**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **453829.941** Y: **4068571.682** Huso: **30** Altitud: **130 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Albuñol**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se encuentra en el cortijo de la Nacla en Motril, zona norte cerca de la Ermita de San Nicolás y de la antigua carretera de Granada.

El cortijo fue adquirido por la Caja Rural y se transformó en una finca de experimentación agrícola, llamada "Finca de experimentación la Nacla".

Con las extracciones de nuevos pozos y la llegada del agua del canal, la fuente se dejó abandonada dentro de la finca. La finca dejó de funcionar y por lo visto ha sido vendida y parece que no hay intención de preservar lo que queda de esta bonita fuente.

El agua de la misma creo que procedía de una fuente del Barranco de las Provincias, aún lleva agua este barranco a su paso por el puente del Pañero, no obstante es difícil saberlo sin tener acceso al mismo.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González

(03-01-2023)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.