

Fuente de ZAGUCEJO

Alájar, Huelva



Vista general de la fuente en el mismo cauce del barranco y la alcubilla que la protege se encuentra caída (J. F. Martín Álvarez, noviembre 2022)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de ZAGUCEJO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Barranco tributario de la rivera de Alájar**

Municipio: **Alájar**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **703480.117** Y: **4193649.012** Huso: **29** Altitud: **545 m**

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Odiel**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de los Cuchareros**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Complejo Volcano-Sedimentario (lavas, piroclastos, tobas....)**

3 Tipo de surgencia

Nacimiento a cauce (surgencia puntual o difusa en ríos y arroyos)

4 Descripción

La fuente se encuentra en un barranco tributario de la rivera de Alájar, en las estribaciones de la sierra de los Cuchareros y se accede de Santa Ana la Real a Alájar por la HU-8105. Pasado el Km18, el primer barranco que nos encontramos se encuentra la fuente aguas abajo en el mismo cauce. De la misma carretera parte un sendero junto al barranco que nos lleva a la fuente y se encuentra como a unos 50 m de la carretera.

La fuente consta de una alcubilla de mampostería, sin mortero.

Un vecino de una huerta colindante a la fuente, que recoge agua del barranco con una tubería para llenar una alberca para riego, manifiesta: que este verano un jabalí destruyó la alcubilla de la fuente.

Las aguas son ferruginosas.

5 Instalaciones asociadas

Alcubilla

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

NS/NC

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. F. Martín Álvarez

(12-11-2022)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.