

Pozo de los TAJOS

Villanueva de San Juan, Sevilla



Pozo de los Tajos (J. Sancho Pérez, noviembre 2022)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo de los TAJOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Villanueva de San Juan**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **306788.102** Y: **4102027.761** Huso: **30** Altitud: **497 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **El Cerro Alto y los Tajos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas magmáticas (graníticas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Manantial de fácil acceso, se llega al mismo saliendo de Villanueva dirección a Algámitas, lo podemos encontrar a 1 Km de Villanueva en el carril que le da nombre a 20 m de la cuneta.

Se trata de un manantial que siempre existió y que al disminuir su caudal se ha perforado para convertirlo en pozo.

En inviernos lluviosos, este manantial y el del Huerto de Marine derramaban agua hacia el carril de tierra muy próximo y solían embarrarlo todo hasta casi cortar el camino.

Su agua era muy buena para beber, como toda la de esta zona, pero desde su perforación solo se utiliza para labores agrícolas.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

11 Otra información

Descripción arquitectónica

El pozo está construido con tubos de Hormigón con tapa del mismo material.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez

(22-11-2022)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.