

Fuente de GARRAPATA

Arroyomolinos de León, Huelva



Vista de la fuente (J. F. Martín Álvarez, diciembre 2022)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de GARRAPATA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Garrapata**

Municipio: **Arroyomolinos de León**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **727363.102** Y: **4211417.113** Huso: **29** Altitud: **613 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Rivera de Huelva**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro Crespillo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se encuentra en las estribaciones del cerro Crespillo, en el paraje denominado La Garrapata.

Partiendo de Arroyomolinos de León podemos acceder desde la calle Carrera dirigiéndonos por el camino "El Higueral". Dicho camino se inicia en la fuente de la Calle Alta y como a 1.05 km de ésta, nos encontramos una portada antigua a la derecha. Tras sobrepasarla nos encaminamos dirección Suroeste junto al muro de piedras y tras andar 115 m se halla la fuente.

Tanto la alcubilla que protege el manantial como la fuente, se encuentran en un estado pésimo. La alcubilla esta dañada y la fuente muy deteriorada, de hecho de la fuente ya no mana agua, ya que la manguera que la abastece esta cortada antes de su llegada a ésta.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alcubilla

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. F. Martín Álvarez

(27-12-2022)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.