

Fuente de MARI PRADO

Arroyomolinos de León, Huelva



Vista general de la fuente (J. F. Martín Álvarez, diciembre 2022)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de MARI PRADO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Mari Prado**

Municipio: **Arroyomolinos de León**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **728082.134** Y: **4210138.209** Huso: **29** Altitud: **533 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Rivera de Huelva**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Mari Prado**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Venero de MARI PRADO**

4 Descripción

La fuente se encuentra frente al cortijo de Mari Prado. Se accede de la A-434 de Cala a Arroyomolinos de León, pasado el Km19 a la izquierda y se halla tras la portada, como a unos 23 m de ésta.

Dicha fuente es abastecida por el venero de Mari Prado que se encuentra a unos 62 m al Norte, al otro lado de la carretera tras la portada del cortijo.

La fuente y su dos albercas se encuentra deteriorada, principalmente las albercas, probablemente pierdan el agua que contienen y por ende este cubierta con un plástico para evitar que se vacíen.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. F. Martín Álvarez

(27-12-2022)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.