

Fuente de la CARRASCOSA

Valverde del Camino, Huelva



Vista de una de las surgencias (J. F. Martín Álvarez, febrero 2023)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la CARRASCOSA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Asentamiento de Puerto Blanco**

Municipio: **Valverde del Camino**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **694784.091** Y: **4159802.173** Huso: **29** Altitud: **177 m**

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Tinto**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Barranco de Carrasco**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cumbres del Hospital**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se encuentra en el paraje denominado Cumbres del Hospital junto al barranco de Carrasco, en las inmediaciones del asentamiento de "Puerto Blanco". Las surgencias se halla en un aterrazado de eucaliptos.

Se accede de la N-435 de Beas-Valverde del Camino. Sobre el Km 194,4 se encuentra la entrada al asentamiento anteriormente mencionado, debemos dirigirnos por el camino de la Encina hasta encontramos con el del Brezo. En la unión del camino del Brezo y del Junco, parte un camino hacia el Este, lo seguimos hasta sobrepasar las últimas casas y sus huertas, una vez nos adentremos en el eucaliptal debemos dirigirnos al Norte por una pista de saca de madera, ésta nos bajará hacia el barranco de Carrasco y en la primera bifurcación a la derecha nos encontramos la fuente en un zarzal.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

Maquinarias pesadas forestal

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. F. Martín Álvarez

(04-02-2023)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.