

# Fuente del CAGAJÓN

Villablanca, Huelva



*Vista de la fuente (J. F. Martín Álvarez, febrero 2023)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CAGAJÓN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Inmediaciones de las huertas de Curdo**

Municipio: **Villablanca**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **646888.011** Y: **4131215.172** Huso: **29** Altitud: **100 m**

Nombre de la cuenca: **Guadiana**

Nombre de la subcuenca: **Guadiana desde Chanza a desembocadura**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Tributario del arroyo del Alamillo**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas  
Rocas detríticas**

**Calcarenitas, arenas, margas y calizas**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

La fuente se encuentra entre la A-499 y el camino de la Borralla, a la altura de la huertas del Curdo.

Se accede de la A-499 de Villablanca - San Silvestre de Guzmán. A la salida del pueblo, frente a la gasolinera parte el camino de la Borralla, desde el inicio de éste hasta la entrada a la finca donde se localiza la fuente, hay aproximadamente 825 metros y se halla a la izquierda del camino.

Se trata de una antigua fuente abandonada hoy día, se encuentra colmatada de tierra y piedras. También con basura y una higuera en su interior.

### 5 Instalaciones asociadas

Ninguna

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

### 7 Uso del agua

Sin uso

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

### 9 Estado de conservación

Deficiente

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

### 11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usó Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

## 12 Valoración general

Baja

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

J. F. Martín Álvarez

(20-02-2023)

### ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.