

# Fuente LAS PIEZAS

Jaén, Jaén



*Fuente Las Piezas, lugar donde se encontraba (J. Narváez Jiménez, febrero 2021)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente LAS PIEZAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Otiñar/Sierra de los Propios/Sierra Sur de Jaén**

Municipio: **Jaén**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **433329.987** Y: **4168803.532** Huso: **30** Altitud: **---**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Grajales-Pandera-Carchel (05.66)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Periurbano Monte La Sierra**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de la Pandera**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

En el paraje de Otiñar, sierra Sur de Jaén, había más de una veintena de fuentes, muchas de ellas las he localizado, algunas gracias a las indicaciones de mi vecino, que fue pastor en sus tiempos mozos durante su juventud. Esta en concreto me fue muy difícil de localizar, ya que la pista solapo la misma fuente, ahora solo

quedan los indicios de la misma, pero por debajo de la pista, una manguera que cruza el carril delata su situación que no es la correcta, ya que, la antigua fuente estaba en la parte de arriba de la pista entre dos rocas de un blanquizar con una poceta rodeada de piedras, quizás esta sea una de las fuentes que si no la mencionamos quede en el olvido, aquí bebían los animales en incluso los humanos en casos de necesidad.

## 5 Instalaciones asociadas

Ninguna

## 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del agua

Rural y ganadero

## 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

## 9 Estado de conservación

Deficiente

## 10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono ...

## 11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 12 Valoración general

Baja

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Narváez Jiménez

(25-02-2023)

### ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.