

Fuente de PELAMBRILLO

Valverde del Camino, Huelva



Vista de la fuente (J. F. Martín Álvarez, marzo 2023)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de PELAMBRILLO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Las Capellanías**

Municipio: **Valverde del Camino**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **700156.112** Y: **4157679.002** Huso: **29** Altitud: **269 m**

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Tinto**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Tributario del arroyo Pelambrillo**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Las Capellanías**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se encuentra en el paraje Las Capellanías, en la intersección de dos vaguadas al Sur de un asiento de colmenas.

Se accede de la A-493 de Villarrasa a Valverde del Camino, en el PK 29,500 a la izquierda parte un camino. Nada más adentrarnos en el camino nos dirigimos por el de la izquierda y como a 225 m a la izquierda parte un camino que trata de unas rodadas de vehículos. Seguimos las rodadas hasta una casa en ruinas y tomamos la bifurcación a la derecha hasta el asiento de colmenas. Una vez en las colmenas nos dirigimos hacia el Sur hacia la intersección de las dos vaguadas, que nos lo encontramos a 90 m bajo un alcornoque.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Brocal

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

NS/NC

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. F. Martín Álvarez

(12-03-2023)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.