# Fuente de GARCIALONSO II

Villanueva de los Castillejos, Huelva

*Vista de la fuente que utilizan para consumo y al fondo la antigua casa de Garcialonso en restauración (J. F. Martín Álvarez, marzo 2023)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de GARCIALONSO II**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casa de Garcialonso**

Municipio: **Villanueva de los Castillejos**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **658944.159** Y: **4143266.013** Huso: **29** Altitud: **138 m**

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Piedras**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Tributario de la rivera de Muleto**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Charco de la Higueruela**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

La fuente se encuentra en el paraje denominado Charco de la Higueruela, en la casa de Garcialonso. Se accede de la HU-3401 de Tariquejo a Villanueva de los Castillejos. En el PK 11,724 a la izquierda parte un camino que nos a la casa de Garcialonso, donde se hallan las fuentes. Del inicio del camino debemos recorrer unos 2,61 Km hasta el próximo camino que debemos tomar hacia la derecha (orientación Norte), este último camino nos llevará a la casa anteriormente mencionada donde se hallan las fuentes.

La casa de Garcialonso la han comprado recientemente una pareja belga, que están restaurando la casa y las fuentes. Me abrieron las puertas de su casa y me permitieron fotografiar las fuentes y, me atendieron y respondieron a todas mis preguntas. Me manifiestan que les sorprendió que el año pasado llovió muy poco y que tras mas de cinco meses sin llover en el estío las fuentes siguieran manando agua. Puesto que una de las fuentes, la de Garcialonso II (ver ficha) la utilizan para su consumo.

Esta fuente es la principal y primera que restauró, ya que es la que utilizan para abastecerse para su consumo, también es la que están utilizando para regar la huerta, principalmente los naranjos y olivos.

## 5 Instalaciones asociadas

**Fuente rural**

## 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del agua

**Regadío**
**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

## 9 Estado de conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, impactos y presiones

**NS/NC**

## 11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

## 12 Valoración general

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**J. F. Martín Álvarez**

**(17-03-2023)**

**ADVERTENCIA:**
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.