Fuente del COSCOJOSO

Valverde del Camino, Huelva



Vista de la fuente (J. F. Martín Álvarez, marzo 2023)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del COSCOJOSO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Barranco Coscojoso**

Municipio: **Valverde del Camino**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **701018.177** Y: **4159969.135** Huso: **29** Altitud: **240 m**

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Tinto**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Barranco Coscojoso**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cabezo del Tesoro**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se accede de la población por el camino de la presa del embalse de los Silillos II, que parte de enfrente del cementerio. Pasada la presa del embalse y que hallamos cruzado la rivera de Casa de Valverde nos encontraremos con el acceso a la portada de la finca donde se halla la fuente.

Los nuevos propietarios de la finca, se encontraron con la fuente perdida entre zarzas y demás vegetación. Hace cinco años, iniciaron su restauración creando una alcubilla para protegerla, evitando que se colmatara de hojas de la arboleda circundante, ya que antiguamente solamente existía una pequeña oquedad en el suelo. Posteriormente, habilitaron un pequeño pilar y una charca para que abrevaran aves y ganado.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero
Alcubilla

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero
Fauna salvaje

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Zona empedrada alrededor de la fuente**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

NS/NC

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. F. Martín Álvarez

(25-03-2023)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.