

Fuente de la CAÑADA DEL PINAR

Cartaya, Huelva



Vista de la surgencia (J. F. Martín Álvarez, abril 2023)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la CAÑADA DEL PINAR**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Loma del Eriazo (Campo Común de Arriba)**

Municipio: **Cartaya**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **656543.211** Y: **4136401.102** Huso: **29** Altitud: **115 m**

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Piedras**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo de la Canaleta**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Loma del Eriazo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Nacimiento a cauce (surgencia puntual o difusa en ríos y arroyos)

4 Descripción

La fuente se encuentra en el pinar del Campo Arriba, en el paraje denominado la Loma del Eriazo, en las inmediaciones de la fuente de Las Madamas. Se accede de la HU-3401 de Cartaya a Tariquejo. En el PK 1,110 a la izquierda parte la carretera H-9012 que nos lleva a la presa del Piedras, una vez en la carretera y lleguemos al cruce presa del Piedras o casa forestal del Malatado, nos dirigimos hacia la presa, como a unos 3,78 Km parte un camino a la izquierda que nos llevará a la fuente. Una vez en el camino continuamos todo recto hasta sobrepasar el arroyo de la Canaleta y al encontrarnos la intersección nos dirigimos a la derecha paralelo al arroyo anteriormente mencionado unos 630 m, donde en medio del cauce entre zarzas se localiza la surgencia.

Se desconoce si antiguamente había algún tipo de alcubilla, fuente o cualquier otra construcción, hoy día, solamente hay una surgencia en medio del cauce, que forma varias pozas o charcas.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

NS/NC

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. F. Martín Álvarez

(05-04-2023)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.