

Fuente EL DORNAJUELO

Moclín, Granada



Fuente El Dornajuelo (F. Aguilera Civantos, septiembre 2023)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente EL DORNAJUELO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Moclín**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **429799.203** Y: **4142818.189** Huso: **30** Altitud: **909 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Colomera (05.29)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **La Parrilla**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente de un caño en la que la poca agua que sale es conducida a dos estanques. A ella se accede a través del cordel o camino real Córdoba-Guadix que discurre paralelo a la actual carretera A-403, exactamente se localiza a la altura del kilómetro 13 de esta última junto al Barranco de la Cueva.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**
¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**
Uso público actual: **Bajo**
Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (abonos y fitosanitarios))
Afección al caudal por bombeos o derivaciones
Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

El manantial drena los extensos afloramientos de gravas, arenas y arcillas de edad Plioceno-Cuaternario que se localizan al norte de esta, en la zona denominada La Parrilla. Lleva unos años con muy poco caudal debido a las bajas precipitaciones y a la gran cantidad de sondeos y pozos para el regadío del olivar.

Descripción arquitectónica

Fuente reconstruida a primeros de los años 80 compuesta por seis pilas de cantería. El poco agua que sale es conducido a dos estanques para su uso en regadío.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Aguilera Civantos

(12-09-2023)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.