

Fuente de la HIGUERA

Cuervo de Sevilla, El, Sevilla



Fuente de la Higuera (J. M. Amarillo Vargas, diciembre 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la HIGUERA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Sierra de Gibalbín**

Municipio: **Cuervo de Sevilla, El**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **236384.133** Y: **4082738.851** Huso: **30** Altitud: **163 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir hasta su desembocadura**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Gibalbín**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se accede por un carril que sube al Rancho de Caldeva desde el Camino de la Alhaja, que rodea la Sierra de Gibalbín por su piedemonte norte.

La fuente, que realmente es un nacimiento en un agujero a ras de suelo, fue recuperada y acondicionada en 2009 por la Escuela Taller Casa de Postas de El Cuervo de Sevilla.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Área recreativa

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Pequeña área recreativa que se está deshaciendo por falta de mantenimiento.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

11 Otra información

Descripción arquitectónica

El manantial, a ras de suelo, se ha protegido con una bóveda de mampostería con una abertura de acceso.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Amarillo Vargas

(19-12-2023)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.