

Fuente de la MÚSICA

Iznatoraf, Jaén



Fuente de la Música (M. Andújar Megias, marzo 2024)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la MÚSICA**

Otros nombres conocidos: **Tornajos de la Música**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Sierra de las Villas - La Muela**

Municipio: **Iznatoraf**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **506093.711** Y: **4219230.722** Huso: **30** Altitud: **1322 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir desde El Tranco al Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Guadalquivir**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Cazorla (05.01)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Monte Roblehermoso**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se trata de varios manantiales que se encuentran en la altiplanicie de La Muela, a los pies de Roblehermoso y muy cerca de otro manantial similar ya catalogado como Fuente de la Higuera.

Se accede fácilmente desde el collado de la Tobilla, por la pista que se dirige al cortijo de la Muela Alta, al volcar el collado del Postre, hay que apartarse del camino para bajar por los bancales hasta llegar a un corral para el ganado, los tornajos y la fuente que toman el mismo nombre.

Servieron para el riego de bancales de huelgas situados bajo esta. Actualmente tiene función de abastecimiento ganadero.

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Otra información

Aspectos culturales y etnográficos

Debió servir para el riego de huertas, dado que próximos se encuentran bancales antiguos abandonados.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

M. Andújar Megías (GalenoMaM)

(23-03-2024)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.