Pozo artesiano del BAJO LA CUARTELÁ

Isla Cristina, Huelva



Vista de la caseta de bombeo y pozo oculto entre las zarzas, los juncos y las eneas (J. F. Martín Álvarez, OCTUBRE 2024)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo artesiano del BAJO LA CUARTELÁ**

Otros nombres conocidos: **El pozo del Curreta**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Redondela**

Municipio: **Isla Cristina**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **652859.112** Y: **4122059.997** Huso: **29** Altitud: **4 m**

Nombre de la cuenca: **Guadiana**

Nombre de la subcuenca: **Guadiana desde Chanza a desembocadura**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Arroyo del Prado**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas Conglomerados, arenas, lutitas**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

El pozo posee en la base del brocal un aliviadero que forma un pequeño regato de unos 80 m. Que sirve de reservorio a reptiles y anfibios de la laguna cuando se seca, a parte, de abrevadero de fauna salvaje.

En las inmediaciones de la laguna del Prado existen multitud de pozos, sin embargo, solamente tres de estos pozos son manantes y permanentes, de un caudal prácticamente constante, únicamente aumentado con las lluvias. Se tratarían de los pozos artesianos de la Cerquilla y el de Manuel Martín.

El resto de pozos de la zona no son manantes y algunos llegan a secarse en los estíos.

5 Instalaciones asociadas

Caseta de bombeo

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

NS/NC

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. F. Martín Álvarez

(05-10-2024)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.