Fuente del CAMINO DE LAS ERMITAS

Córdoba, Córdoba

Surgencia de la Fuente, tras limpieza de la zona (F. Muñoz, septiembre 2016)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CAMINO DE LAS ERMITAS**

Otros nombres conocidos: **Fuente del Arroyo de Valdegrajas**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Santa Ana (Camino de Las Ermitas-Subida del Reventón)**

Municipio: **Córdoba**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **339426.331** Y: **4198079.997** Huso: **30** Altitud: **363 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Guadalmellato al Guadiato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Córdoba**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas** **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Rezume (manantial temporal de escaso caudal en laderas y vaguadas)

4 Descripción

Se trata de una fuente rescatada y localizada recientemente porque, prácticamente, estaba totalmente desaparecida entre maleza y sin uso. No fue así en otros años pasados que, parece, tuvo tiempos mejores.

Actualmente no es más que una pequeña surgencia o rezume que brota de la base de una pared rocosa, pero antaño tuvo hasta un par de pilones, ahora desaparecidos.

Lógicamente, su acceso es bastante complejo ya que no está en el paso de ningún camino y las sendas se pierden en el tiempo. Se bajaba a ella por un sendero empinado entre dos quitamiedos del camino en la curva de la casilla que nos bajaba al cauce del arroyo y, cruzándolo, nos llevaba a la fuente. Otro, desde el margen derecho del camino, donde está la baranda y el roquedal, cuando se acaba la primera entre ésta y el quitamiedos de fábrica, baja un sendero casi vertical, que es el que emplean los habitantes nocturnos de la zona para satisfacer su sed.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono

11 Otra información

Información y fotos extraída del Blog www.notascordobesas.com;

Fundamental visitar el siguiente enlace para completar la información;

https://www.notascordobesas.com/2016/09/la-fuente-del-arroyo-de-valdegrajas.html

El equipo de Conoce Tus Fuentes agradece a Adolfo Ventas y Manuel Trujillo su colaboración en la realización de esta ficha.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **---**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **---**

Económico: **---**

Arraigo/Aprecio popular: **---**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Muñoz Carreras

(01-11-2024)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.