Manantial de la HUERTA SAN JOSÉ

Guadalcanal, Sevilla

Manantial y alberca (A. Ventas, noviembre 2024)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Manantial de la HUERTA SAN JOSÉ**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Paraje Catastral San José**

Municipio: **Guadalcanal**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **253273.141** Y: **4220237.492** Huso: **30** Altitud: **719 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Viar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerro de la Horca**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**
Rocas metamórficas (no carbonatadas)
Pizarras, grauwacas y areniscas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Aunque localizamos este manantial, a muy pocos metros de la fuente y su minado de la Huerta San José (ver ficha), realmente, no tienen nada qué ver una con la otra pues las aguas vienen de nacimientos diferentes. En el caso que nos ocupa, además, con bastante más caudal. De hecho, ambas surgencias están separadas por el cauce de un arroyo, que empieza llevando agua tras el rebose de las aguas de la alberca y del recinto que ahora vemos, pues cauce arriba, lo vemos totalmente seco. El manantial, en sí, no hemos podido localizarlo, solo vemos la salida de sus aguas en una esquina de la alberca. Un zanjado existente algunos metros más arriba parece que podría ser el nacimiento, pero todo apunta a un intento frustrado de excavación de una mina de agua y que, no dando con el elemento buscado, se quedó sin culminar pues no parece terminado (o eso, o bien hoy lo vemos totalmente colmatado, aunque mantenga una conducción bajo el aterramiento). No sería descartable que las aguas llegaran de algún pozo (que no hemos detectado), por rebose de éste.

Poco más se puede decir de este manantial, como se indicaba, las aguas salen por un tubo de PVC, acodado, en la esquina noreste de la alberca. Parte de las aguas se vierten en la alberca por un rebaje en el borde de la misma (una pequeña atarjea), pero otra parte se desparrama por el borde llegando al suelo y creando varios regueros. Finalmente, las aguas llegan al cauce aledaño, por un lado por un caño de PVC desde la parte superior de la alberca, a caída libre y con bastante caudal, por otro, mediante otro caño, igualmente de PVC, pero en la base del recinto, posiblemente canalizando todo el reguero que el manantial genera fuera de la alberca. Ambos caudales se juntan en el arroyo que, como se indicaba, lleva agua desde este punto hacia abajo.

El manantial no parece tener uso, el recinto vallado que protege la alberca impide su acceso. Por lo que parece verse, el uso sería básicamente recreativo, en verano (piscina).

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Piscifactoría, balneario ...

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

Descripción arquitectónica

La alberca, como elemento principal del manantial, es de tipología cuadrangular con unas dimensiones de unos 7 x 8,5 m. Está pintada en azul y no podemos ver su profundidad, pero a juzgar por las paredes externas, podría tener 1,5 m, lo que daría una capacidad de unos 80-90 m3. El agua entra desde el caño de PVC por su esquina noreste, y sale por otro caño, muy cerca de la esquina sureste, prácticamente en el borde de la alberca.

El recinto es algo más grande que la alberca, y dispone de elementos típicos de las piscinas tales como sillas, mesa, un pequeño columpio, etc.

Otra información

Se agradece la ayuda y colaboración de Cloti Sánchez, vecina de Guadalcanal y entusiasta de los mosaicos cerámicos antiguos.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración general

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Ventas

(23-12-2024)

15 Mapas de localización

Zanja, posiblemente fallida, para buscar una mina de agua. A su derecha, el cauce seco del arroyo (A. Ventas, noviembre 2024)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.