


Pozo del CORTIJO DE CUATRO MOJONES

Alcalá del Valle, Cádiz



Pozo surgente del cortijo de Cuatro Mojones (S. Rodríguez Domínguez, marzo 2025)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo del CORTIJO DE CUATRO MOJONES**

Otros nombres conocidos: **Pozo surgente del Cortijo de Cuatro Mojones**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de Cuatro Mojones**

Municipio: **Alcalá del Valle**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **313316.113** Y: **4088443.104** Huso: **30** Altitud: **672 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra de Cañete (05.72)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**

Rocas detríticas

Calcarenitas, arenas, margas y calizas

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Por las proximidades de la pedanía La Atalaya que pertenece al municipio de Cañete la Real (Málaga) tenemos que entrar en la provincia de Cádiz y nada más entrar tomar el camino de la izquierda que nos conduce al Cortijo del Puerto del Berrillo, situado en el t.m. de Cañete la Real.

Este camino es Vía pecuaria "Cañada Real de Alcalá del Valle a Málaga" y el pozo se encuentra dentro de ella en un sobreancho que hay a la izquierda muy cerca del límite provincial.

En el paraje hay un chopo y un abrevadero roto y en desuso.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez Domínguez

(22-03-2025)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.