

# Fuente CAMINEROS

Torrox, Málaga



*Fuente Camineros (A. F. Castro, junio 2025)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente CAMINEROS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Torrox**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **414227.591** Y: **4071336.412** Huso: **30** Altitud: **360 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Algarrobo-Torrox**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

### 3 Tipo de surgencia

Manantial

### 4 Descripción

Pequeño manantial situado en la carretera que se dirige al norte desde el Campo municipal San Roque.

### 5 Instalaciones asociadas

Fuente rural

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

### 7 Uso del agua

Rural y ganadero

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Existe un pequeño depósito de acopio y un abrevadero en desuso, todo ello rematado con una portada mal conservada.**

### 9 Estado de conservación

Deficiente

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

### 11 Otra información

#### Descripción hidrogeológica

Pequeño manantial situado sobre un sustrato de baja permeabilidad constituido por esquistos negros del paleozoico alpujárride, aparentemente asociado a la fractura de gran tamaño de dirección aproximada E-O que genera numerosas surgencias de caudal muy bajo en la zona, la mayoría ubicadas en fincas privadas, algunas de las cuales están desapareciendo como consecuencia de movimientos de tierras con fines diversos y por otras causas.

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración general

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Atencia y A. F. Castro**

**(04-08-2025)**

### ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.