

# Fuente del CASCAJAR

Motril, Granada



*Fuente Cascajar (J. Rubia González, septiembre 2025)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente del CASCAJAR**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Tablones**

Municipio: **Motril**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **459249.661** Y: **4067272.851** Huso: **30** Altitud: **163 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Albuñol**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Motril-Salobreña (060.021)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

### 3 Tipo de surgencia

Nacimiento a cauce (surgencia puntual o difusa en ríos y arroyos)

### 4 Descripción

Se encuentra entre el final del barranco de Lagos y el inicio de la rambla del Puntalón.

Según cuenta el vecino D. Francisco Maldonado, antaño iban a coger agua a la fuente que existía para uso doméstico e incluso para beber. Con la construcción de invernaderos por las zonas altas de Los Tablones se dejó de consumir por miedo a la contaminación de fertilizantes y herbicidas en sus aguas.

Actualmente no existe la citada fuente, si bien se observa manar el agua en la zona donde estuvo ubicada; aguas que se juntan con la que lleva la rambla.

La desaparición de la fuente se cree ha sido debida a obras realizadas en los márgenes de la rambla para acceso a las fincas colindantes y a la limpieza de la citada rambla.

### 5 Instalaciones asociadas

Ninguna

### 6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

### 7 Uso del agua

Sin uso

### 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

### 9 Estado de conservación

Deficiente

### 10 Amenazas, impactos y presiones

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos

## 11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usó Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

## 12 Valoración general

Baja

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González

(13-09-2025)

### ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.